



### AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS – 1

Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2023, reuniram-se os Membros da Comissão de Avaliação, os Senhores: WILLIAN DOUGLAS FAGUNDES CAMPOS, EVALDO FRANCISO DE PAULA e IVO LEONARDO MALTA, nomeados pela Portaria nº 2133/2023 de 02 de maio de 2023, para avaliar o bem móvel abaixo relacionado:

FIAT DOBLO CARGO ESSENSE 1.8 – ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2015/2016  
- CHASSI 9BD11960SG1133490 – PLACA: PXL-1656 – COR: BRANCA –  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

DADOS	ESPECIFICAÇÕES/ ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Motor	BOM FUNCIONAMENTO
Caixa de Macha	BOM FUNCIONAMENTO
Suspensão	EM CONDIÇÕES DE USO (REGULAR)
Direção	BOM FUNCIONAMENTO
Sistema Elétrico	ALGUMAS LÂMPADAS QUEIMADAS (REGULAR)
Lataria	SEM FERRUGENS, CONDIÇÃO REGULAR
Pintura	BOA
Estofamento	BOM
Pneus	RUINS SEM CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO
Chassi	MONOBLOCO - BOM, SEM EMENDAS OU SOLDAS
Vidros	TODOS EM CONDIÇÕES DE USO
Outros	NO GERAL CARRO EM CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO, NÃO POSSUI CHAVE DE RODA, MACACO, ESTEPE, EXTINTOR E TRIÂNGULO

Considerando as condições atuais de funcionamento e estado de conservação, a Comissão avalia este bem em R\$ 25.000,00.

\_\_\_\_\_  
WILLIAN DOUGLAS FAGUNDES  
CAMPOS

\_\_\_\_\_  
IVO LEONARDO MALTA

\_\_\_\_\_  
EVALDO FRANCISO DE PAULA



## AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS – 2

Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2023, reuniram-se os Membros da Comissão de Avaliação, os Senhores: WILLIAN DOUGLAS FAGUNDES CAMPOS, EVALDO FRANCISO DE PAULA e IVO LEONARDO MALTA, nomeados pela Portaria nº 2133/2023 de 02 de maio de 2023, para avaliar o bem móvel abaixo relacionado:

RENAUL/SANDERO AU1016V - PAS/AUTOMÓVEL – ANO  
FABRICAÇÃO/MODELO: 2013/2014 - CHASSI 93YBSR6RHEJ775301 – PLACA:  
OPQ-9680 – COR: BRANCA – COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

### COMENTÁRIOS:

DADOS	ESPECIFICAÇÕES/ ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Motor	NÃO ESTÁ FUNCIONANDO
Caixa de Macha	BOM
Suspensão	BOA
Direção	BOA
Sistema Elétrico	ALGUMAS LÂMPADAS QUEIMADAS (REGULAR)
Lataria	MUITO BOA, SEM FERRUGENS
Pintura	BOA
Estofamento	BOM
Pneus	RUINS SEM CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO
Chassi	MONOBLOCO - BOM, ORIGINAL SEM EMENDAS OU SOLDAS
Vidros	TODOS PERFEITOS
Outros	VEÍCULO COM ESTRUTURA EM ÓTIMO ESTADO – O MOTOR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO PORQUE A CORREA DENTADA ARREBENTOU. NÃO POSSUI CHAVE DE RODA, MACACO, ESTEPE, EXTINTOR E TRIÂNGULO

Considerando as Condições atuais de funcionamento e estado de conservação, a Comissão avalia este bem em R\$ 6.000,00.

\_\_\_\_\_  
WILLIAN DOUGLAS FAGUNDES  
CAMPOS

\_\_\_\_\_  
IVO LEONARDO MALTA

\_\_\_\_\_  
EVALDO FRANCISO DE PAULA



### AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS – 3

Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2023, reuniram-se os Membros da Comissão de Avaliação, os Senhores: WILLIAN DOUGLAS FAGUNDES CAMPOS, EVALDO FRANCISO DE PAULA e IVO LEONARDO MALTA, nomeados pela Portaria nº 2133/2023 de 02 de maio de 2023, para avaliar o bem móvel abaixo relacionado:

VW/GOL 1.0 GIV – AUTOMÓVEL/PASSAGEIRO – ANO FABRICAÇÃO/MODELO:  
2012/2013 - CHASSI 9BWAA05W0DP06858 – PLACA: OMD-9725 – COR:  
BRANCA – **VEÍCULO BAIXADO – CERTIFICADO N. 00404399**

#### COMENTÁRIOS:

VEÍCULO ACIDENTADO – BAIXADO CONFORME CERTIFICADO.

OBS: NÃO POSSUI CHAVE DE RODA, MACACO, ESTEPE, EXTINTOR E TRIÂNGULO

Considerando as condições atuais de funcionamento e estado de conservação, a Comissão avalia este bem em R\$ 4.000,00.

\_\_\_\_\_  
WILLIAN DOUGLAS FAGUNDES  
CAMPOS

\_\_\_\_\_  
IVO LEONARDO MALTA

\_\_\_\_\_  
EVALDO FRANCISO DE PAULA



#### AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS – 4

Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2023, reuniram-se os Membros da Comissão de Avaliação, os Senhores: WILLIAN DOUGLAS FAGUNDES CAMPOS, EVALDO FRANCISO DE PAULA e IVO LEONARDO MALTA, nomeados pela Portaria nº 2133/2023 de 02 de maio de 2023, para avaliar o bem móvel abaixo relacionado:

FIAT DOBLO CARGO AMBULANCIA 1.4 – ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2013/2013 - CHASSI 9BD223153D2031463 – PLACA: OPQ-9325 – COR: BRANCA – COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

#### COMENTÁRIOS:

DADOS	ESPECIFICAÇÕES/ ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Motor	SEM FUNCIONAMENTO - DESMONTADO
Caixa de Macha	RUIM
Suspensão	RUIM
Direção	RUIM – VOLANTE QUEBRADO
Sistema Elétrico	RUIM
Lataria	RUIM - FERRUGEM
Pintura	RUIM
Estofamento	RUIM
Pneus	RUIM
Chassi	MONOBLOCO - ORIGINAL, SEM EMENDAS E SOLDAS
Vidros	TODOS - SOMENTE PARABRISAS COM TRINCA
Outros	

Considerando as condições atuais de funcionamento e estado de conservação, a Comissão avalia este bem em R\$ 3.000,00

\_\_\_\_\_  
WILLIAN DOUGLAS FAGUNDES  
CAMPOS

\_\_\_\_\_  
IVO LEONARDO MALTA

\_\_\_\_\_  
EVALDO FRANCISO DE PAULA



### **AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2023, reuniram-se os Membros da Comissão de Avaliação, os Senhores: WILLIAN DOUGLAS FAGUNDES CAMPOS, EVALDO FRANCISO DE PAULA e IVO LEONARDO MALTA, nomeados pela Portaria nº 2133/2023 de 02 de maio de 2023, para avaliar o bem móvel abaixo relacionado:

#### **SUCATA DE INFORMÁTICA**

Condições atuais de funcionamento e estado de conservação, a Comissão avalia este bem em R\$1,00 (um real) por quilo.

\_\_\_\_\_  
WILLIAN DOUGLAS FAGUNDES  
CAMPOS

\_\_\_\_\_  
IVO LEONARDO MALTA

\_\_\_\_\_  
EVALDO FRANCISO DE PAULA



## AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2023, reuniram-se os Membros da Comissão de Avaliação, os Senhores: WILLIAN DOUGLAS FAGUNDES CAMPOS, EVALDO FRANCISO DE PAULA e IVO LEONARDO MALTA, nomeados pela Portaria nº 2133/2023 de 02 de maio de 2023, para avaliar o bem móvel abaixo relacionado:

### **SUCATA EM GERAL (FERRO, ELETRODOMÉSTICOS ETC)**

Condições atuais de funcionamento e estado de conservação, a Comissão avalia este bem em R\$1,00 (um real) por quilo.

\_\_\_\_\_  
WILLIAN DOUGLAS FAGUNDES  
CAMPOS

\_\_\_\_\_  
IVO LEONARDO MALTA

\_\_\_\_\_  
EVALDO FRANCISO DE PAULA